

**Акт №1**

**испытания спортивного оборудования на открытой спортивной и игровой площадке**

от 24.08.2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор школы - Майоров И.Д., зам. директора по АХЧ Шайхатгарова Т.М., председатель профкома – Старостина Ю.А., учитель физической культуры Клементьев О.И. ,

Составили настоящий акт о том, что:

На открытой спортивной и игровой площадке МБОУ СШ №31 для проведения занятия имеются: спортивный элемент «Лабиринт» 6.251 – 1 шт., лиана ИО 6.31 – 1 шт., тренажёр «Гребля» 1 шт., тренажёр «Эллиптический 3.101» - 1 шт., спортивный комплекс СК 6.381 – 1 шт., стойка велосипедная – 1 шт., тренажёр «Жим от груди» - 1 шт., детский игровой комплекс ПДН 2.23 – 1 шт. тренажёр «Степ + Вело» - 1 шт., тренажёр «Двойные лыжи 3.091» - 1 шт., стойка баскетбольная М1 – шт., стойка волейбольная с сеткой СИ 6.021 – 2 шт., ворота для мини-футбола – 2 шт., препятствие «Разрушенный мост» - 1 шт., препятствие «Стенка с двумя проломами» - 1 шт., бревно – балансир «Ручеёк» - 1 шт., рукоход «Голубь» - 1 шт., забор с наклонной доской – 1 шт., спортивный элемент «Брусья 6.111» - 1 шт., турник тройной комбинированный – 1 шт.

Всё вышеперечисленное оборудование на открытых площадках проверено и подлежит испытанию:

1. Спортивный элемент «Лабиринт 6.251» – основания вкопаны в землю и забетонированы, надёжи закреплён болтами и устойчив.
2. Спортивный элемент «Лиана ИО 6.31» - основания вкопаны в землю и забетонированы, надёжи закреплена болтами и устойчива под нагрузкой 130 кг.
3. Тренажёры («Гребля», «Эллиптический 3.101», «Жим от груди», «Степ + Вело», «Двойные лыжи 3.091») – основания вкопаны в землю и забетонированы, надёжно закреплены болтами и устойчивы под нагрузкой 130 кг.
4. Детский игровой комплекс ПДН 2.23 – основания вкопаны в землю и забетонированы, надёжи закреплён болтами и устойчив под нагрузкой 220 кг.
5. Стойки баскетбольные М1 – основания вкопаны в землю и забетонированы, имеют хорошую устойчивость, щиты и кольца надёжно закреплены болтами, к каждому щиту подвешен груз 100 кг.
6. Стойки волейбольные с сеткой СИ 6.021 – основания вкопаны в землю и забетонированы, имеют хорошую устойчивость, на середину сетки подвешен груз 144 кг.
7. Ворота для мини-футбола – основания вкопаны в землю и забетонированы, имеют хорошую устойчивость, на середину перекладины подвешен груз 110 кг.
8. Препятствие «Разрушенный мост» - основания вкопаны в землю и забетонированы, имеют хорошую устойчивость.
9. Препятствие «Стенка с двумя проломами» - основания вкопаны в землю и забетонированы, имеют хорошую устойчивость под нагрузкой 220 кг.
10. Балансир «Ручеёк» - основания вкопаны в землю и забетонированы, имеет хорошую устойчивость под нагрузкой 120 кг.
11. Рукоход «Голубь» - основания вкопаны в землю и забетонированы, устойчив под нагрузкой 120 кг.
12. Забор с наклонной доской - основания вкопаны в землю и забетонированы, устойчив под нагрузкой 120 кг.
13. Спортивный элемент «Брусья 6.111» - основания вкопаны в землю и забетонированы, каждая жердь устойчива под нагрузкой 135 кг.

14. Турник тройной комбинированный - основания вкопаны в землю и забетонированы, каждая перекладина находилась под нагрузкой 135 кг.

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надёжно закреплены, оборудование не имеет в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.

Занятия на спортивном оборудовании на открытых площадках разрешаются.

Председатель комиссии:

/Майоров И.Д./

Члены комиссии:

/Шайхаттарова Т.М./

/Старостина Ю.А./

/Клементьев О.И./

